



Atividade: Avaliação DSN

Data:	#quarta-feira, 20 de setembro de 2023	CNPJ:	14168536002500
Equipamento:	Retroescavadeira 580 n - Retroescavadeira 580 n	Técnico:	Anderson Luiz Rocha
Número de série:	NAAH23064	Solicitante:	CONTAGEM DSN
Nome:	CONTAGEM	Ativ / Sub:	11611 / 97720

A máquina possui outras avarias? Se sim, quais?

Resposta: Não

Comentários:

Não possui avarias

A máquina possui trincas?

Resposta: Sim

Comentários:

Não apresenta trinca

A máquina possui vazamentos?





Resposta: Sim

Comentários:

Sim, vazamento na bomba injetora e bomba de transferência, vazamento no cilindro esquerdo do giro do retro.

Ano:

Resposta: Sim

Comentários:

2010

Ar condicionado está funcionando?

Resposta: Sim

Comentários:

Equipamento possui climatizador e está funcionando corretamente.

As baterias estão funcionando?

Resposta: Sim

Comentários:

Sim

Comentário sobre trincas:

Resposta: Sim

Comentários:

Não apresenta trincas

Comente sobre estado do sistema do motor:

Resposta: Sim

Comentários:

Motor apresentando barulho de correia,polia do virabrequim empenada, vazamento de diesel na bomba injetora e bomba de transferência.

Comente sobre estado do sistema elétrico:







Resposta: Sim

Comentários:

Sistema elétrico está com funcionamento bom, alguns botões de acionamento das funções quebrado ou frouxos, faróis dianteiro com vidros trincados.

Comente sobre estado geral do sistema hidráulico:

Resposta: Sim

Comentários:

Todas as funções funcionando perfeitamente.

Comente sobre o estado da caçamba / concha:









Resposta: Sim

Comentários:

Caçamba reformada e com o fundo amassado, Concha com desgaste e fundo amassado

Comente sobre o estado do eixo de tração

Resposta: Sim

Comentários:

Bom não apresenta barulho e vazamento

Comente sobre o estado do eixo de tração:

Resposta: Sim

Comentários:

Não apresenta vazamento e barulho. Sistema de frenagem está bom.

Comente sobre o estado do material rodante:

Resposta: Não

Comente sobre o estado dos componetes estruturais da máquina

Resposta: Sim

Comentários:

Estrutura boa não apresenta trincas ou avarias graves

Comente sobre o estado dos pinos e buchas:

Resposta: Sim

Comentários:

Equipamento apresenta muito folga no retro e Concha,folga na caçamba e articulação.

Comente sobre o estado dos pneus:

Resposta: Sim

Comentários:

Pneu traseiro direito está esvaziando,pode está furado. Estado geral dos pneus é ruim.

Comente sobre os vazamentos:

Resposta: Sim

Comentários:

Sim, vazamento na bomba injetora e bomba de transferência, vazamento no cilindro esquerdo do giro do retro

Comente sobre Roda motriz / Motor de tração:

Resposta: Não

Fabricante:

Resposta: Sim

Comentários:

CASE

Horímetro (Insira uma foto)



Resposta: Sim

Comentários:

5937

Insira comentário sobre o contrapeso:

Resposta: Não

Comentários:

Equipamento não possui contra peso

Insira foto da caçamba / concha:





Resposta: Sim

Insira foto da plaqueta



Resposta: Sim

Insira foto da plaqueta do motor:





Resposta: Sim

Insira foto das avarias:

Resposta: Não

Insira foto das trincas:

Resposta: Não

Insira foto do painel:

Resposta: Sim

Insira fotos da Roda motriz / Motor de tração:


Resposta: Não

Insira fotos das bombas e conexões:



Resposta: Sim

Insira fotos do eixo de tração:






Resposta: Sim

Insira fotos do material rodante:

Resposta: Não

Insira fotos do motor:





Resposta: Sim


Insira fotos do nível do óleo do motor:



Resposta: Sim

Insira fotos dos 4 lados da máquina:








Resposta: Sim

Insira fotos dos pneus:










Resposta: Sim

Insira fotos internas da cabine:







Resposta: Sim

Comentários:

Banco com articulação quebrada

Modelo:

Resposta: Sim

Comentários:

580M

Motor está fumagando?

Resposta: Sim

Comentários:

Não

Motor possui ruídos?

Resposta: Sim

Comentários:

Sim, possível causa polia do virabrequim empenada e muito barulho de correia

Nº de série

Resposta: Sim

Comentários:

NAAH23064

Nome do cliente:

Resposta: Sim

Comentários:

Penha serviços Ltda

O painel funciona?



Resposta: Sim

Comentários:

Sim

Rádio está funcionando?

Resposta: Não

Comentários:

Equipamento não possui rádio

Regional:

Resposta: Sim

Comentários:

BMC contagem

Tipo de equipamento:

Resposta: Sim

Comentários:

Retroescavadeira 580M