



**SAB**  
**HEAVY**  
**EQUIPMENT**

## RELATÓRIO DE ATENDIMENTO SAB ATENDIMENTO #13450

<b>DATA DA SOLICITAÇÃO:</b>	segunda-feira, 27 de novembro de 2023
<b>DATA DO ATENDIMENTO:</b>	04/12/2023 09:00:00
<b>CONSULTOR:</b>	Emanoel Ferreira De Matos
<b>SOLICITANTE:</b>	Luiz Ferreira da Silva
<b>CPF/CNPJ SOLICITANTE:</b>	08946639687
<b>RELATÓRIO:</b>	Manutenção corretiva
<b>LOCALIZAÇÃO:</b>	Perdigão
<b>MODELO:</b>	Mini escavadeira cat 303.5e - Mini escavadeira cat 303.5e
<b>SERIE:</b>	000
<b>TÉCNICO RESPONSÁVEL:</b>	Emanoel Ferreira De Matos

**A máquina possui avarias? Se sim quais?**

Não

**A máquina possui vazamentos?**

Equipamento possui vazamentos no comando hidráulico e cilindro da caçamba do retro

**A máquina possui trincas**

Não possui trincas aparentes

**Ar-condicionado está funcionando?**

Ar não está funcionando, necessita de reparo nas tubulações

**As Baterias estão funcionando?**

Sim, baterias funcionando bem

**Comentários sobre trincas**

Sem trincas aparentes

**Comente sobre Estado do sistema do Motor**

Motor com funcionamento normal se vazamentos

**Comente sobre o estado do sistema elétrico**

Sistema elétrico funcionando, porém, necessita de pequenos reparos

**Comente sobre estado geral do sistema hidráulico**

Sistema hidráulico com funcionamento normal, mas com vazamentos no cilindro da caçamba do retro e comando.

**Comente sobre o estado da caçamba**

Caçamba em boas condições

**Comente sobre o estado do eixo de tração**

Eixo de tração e transmissão com funcionamento normal e com tração 4x4 funcionando também.

**Comente sobre o estado dos componentes estruturais da máquina**

Estrutura boa, alguns plásticos resecados.

**Comente sobre o estado dos pinos e buchas**

Embuchamento precisa se substituído

**Comente sobre o estado dos pneus**

Pneus em bom estado, pneu dianteiro direito com um pouco mais de desgaste













30540

G4D34692

323-5725

NB1005203

271-2408


362-0288


HOURS

71548

$\frac{1}{10}$


**CAT**®



















SHAW-WALKER

12.5/30-18

70-7

72 23





























416E

CAT

ME  
1753













FRANK / A FN 853 2SN ISO 1438-1

ISO 3193-1

